

Bilaga 1: Sammanställning nödvändiga åtgärder

Ramp utanför huvudentré samt ramp in till slöjdsal och matsal ska göras tillgänglig. Anslutningar utan höjdskillnad, med vilplan, avåkningskydd och kontrastmarkeringar.

Entré ska göras tillgänglig, detta genom att anpassa trösklarna, installera dörröppningsautomatik och bredda vilplan med nedåtgående ramper så att det är möjligt att öppna dörren. Dörren bör förses med sensor eller så kan dörrens slagyta markeras på marken för att förhindra personer får dörren uppslagen på sig.

De interna dörrarna ska göras tillgängliga, för det krävs att trösklar anpassas samt att friytor runt dörrar uppfylls.

I arbetslokal med arbetstagare som sitter i rullstol ska det finnas tillgänglig toalett. Arbetsmiljöverket är tydliga med att det bör finnas i nära anslutning till lokalerna som personen vistas i. Då Scheeleskolans undervisning sker primärt i två byggnader, en huvudbyggnad med klassrum och en byggnad med slöjdsalar och matsal, ska det finnas tillgänglig toalett i båda byggnaderna så att man slipper ta sig över till en annan byggnad för att ha möjligheten att gå på toaletten.

På arbetsställen, där arbetet är smutsande eller svett drivande, ska det finnas tillgång till dusch. Det omklädningsrum som observerades vid platsbesöket hade inte tillgänglig dusch. För att duschen ska vara tillgänglig krävs att duschpanel flyttas ner samt att duschen kompletteras med duschstol. Om det uppvisas att annat omklädningsrum uppfyller kraven är det också en acceptabel lösning.

Höjdskillnader ska minimeras genom anpassning av trösklar.

Ramper ska kompletteras med räcken och avåkning där det finns risk för fall. I samband med att ramper görs tillgängliga bör de också kontrastmarkeras korrekt.